

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие Березовского муниципального округа Пермского края «Водоканал»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение с. Березовка					
<i>Административный</i>					
1. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
3. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
4. Бухгалтер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
5. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
6. Специалист (отдела кадров)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
7. Техничка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
8. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Ремонтный					
9. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
10. Мастер (по обслуживанию электрооборудования)	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	-	-	-
11. Слесарь-сварщик	Химический: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	-
	УФ-излучение: Постоянно использовать спец. одежду и средства защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.). Разрабатывать мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих и установить сроки их внедрения	Снижения уровня воздействия УФ излучения	-	-	-
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-
12А(13А). Слесарь-ремонтник	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	-	-	-
Производственный					
14. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
15. Мастер (по обслуживанию электрооборудования)	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
16. Слесарь-сварщик	Химический: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	УФ-излучение: Постоянно использовать спец. одежду и средства защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.). Разработать мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих и установить сроки их внедрения	Снижения уровня воздействия УФ излучения			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
17. Слесарь-ремонтник	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	Химический: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
18. Технолог	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
19. Техничка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
20. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Водопроводение с. Березовка					
<i>Производственный</i>					
21А(22А; 23А). Оператор очистных сооружений 3 ряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
24. Оператор котельной 3 ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
25. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия			Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
26. Технолог	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
27. Водитель автомобиля (Chevrolet Lacetti)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		-	-	-	-
Холодное водоснабжение округ						
<i>Административный</i>						
28. Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		-	-	-	-
<i>Ремонтный</i>						
29. Тракторист-экскаваторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		-	-	-	-
<i>Производственный</i>						
30А(31А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		-	-	-	-
32. Водитель автомобиля (ас-сензорская машина)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		-	-	-	-


Дата составления: 26.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)



Мясников Ю.И.
(Ф.И.О.)




(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)




Шайдурова М.В.
(Ф.И.О.)



(дата)

Бухгалтер-экономист

(должность)



Вотина Г.В.
(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5835

(№ в реестре экспертов)

Курбатова Ксения Петровна

(Ф.И.О.)

26.07.2023

(дата)